

PRIX FORFAITAIRES 2022 POUR MOTEURS DE CAMIONS													
SEG CODE	DESCRIPTION	3116	3126/ C7	3176	C9	C10/ C12	C11/ C13	3406 B&C	3406E/ C-15	C15A	C-16	2007 C13	2007 C15
BR	REMPLACEMENT DE COUSSINETS /PALIERS DE VILBERQUIN (MAIN & ROD)	2 009 \$	2 089 \$	2 579 \$	1 999 \$	2 799 \$	2 889 \$	2 809 \$	2 789 \$	3 229 \$	2 479 \$	2 359 \$	3 229 \$
CE	VIDANGE SYSTÈME DE REPRODUCTION - (ANTIGEL LONGUE DURÉE)	649 \$	649 \$	649 \$	649 \$	799 \$	799 \$	849 \$	849 \$	849 \$	849 \$	899 \$	899 \$
CF	VIDANGE SYSTÈME DE REPRODUCTION - (ANTIGEL RÉGULIER)	589 \$	589 \$	589 \$	589 \$	639 \$	639 \$	659 \$	659 \$	659 \$	659 \$	699 \$	699 \$
CN	NETTOYAGE DPF - DÉJÀ DÉPOSÉ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	569 \$	569 \$
PF	DPF - DÉPOSÉ, NETTOYAGE ET POSÉ (JOINTS ET BAGUES NON COMPRISES)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	879	879
DE	DYNAMOMETRE DE BASE	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$	639 \$
DA	DYNAMOMETRE AVEC AJUSTEMENTS (RE-ROU)	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$	1199 \$
EX	REMPLACEMENT DE JOINT COLLECTEUR D'ÉCHAPEMENT	X	X	X	X	1 859	2 049	1 729	1 959	2 179	1 959	2 159	2 499
FC	REMPLACEMENT DE JOINTS COUVERCLE AVANT DE MOTEUR	3 779 \$	3 459 \$	4 419 \$	3 459 \$	4 009 \$	4 669 \$	3 519 \$	4 029 \$	5 349 \$	4 089 \$	4 919 \$	5 519 \$
IC	REMPLACEMENT BAGUES D'INJECTEURS	X	X	X	X	X	1 679 \$	X	2 069 \$	2 139 \$	2 119 \$	1 919 \$	2 139 \$
IO	RÉNOVATION SUR CHASSIS AVEC INJECTEURS - (KIT PLATINE)	X	X	X	X	28 819 \$	31 999 \$	23 999 \$*	31 199 \$*	33 749 \$*	32 199 \$*	32 799 \$	34 599 \$*
LI	RÉNOVATION SUR CHASSIS SANS INJECTEURS (CUIASSE ET KIT OR)	X	X	X	X	21 999 \$	23 799 \$	X	23 299 \$*	26 099 \$*	23 999 \$*	26 999 \$	27 099 \$*
CB	ALLIAGE BLOC MOTEUR 3406/C15/C16 (INCLUANT CALES)	X	X	X	X	X	X	1 799 \$	1 799 \$	1 799 \$	1 799 \$	X	1 799 \$
TN	VÉRIFICATION FAIBLE PERFORMANCE (LOP) - INSPECTION MULTIPONTS - AJUSTEMENT SOUPAPES & REMPLACEMENT INJECTEURS	X	X	X	X	X	X	2 299 \$	X	X	X	X	X
TU	VÉRIFICATION FAIBLE PERFORMANCE (LOP) - INSPECTION MULTIPONTS ET AJUSTEMENT SOUPAPES	X	869 \$	1 039 \$	869 \$	1 039 \$	1 149 \$	1 039 \$	1 039 \$	1 139 \$	1 039 \$	1 139 \$	1 139 \$
WP	REMPLACEMENT POMPE À EAU	1 459 \$	1 499 \$	1 979 \$	X	1 679 \$	1 949 \$	2 059 \$	1 769 \$	2 319 \$	1 729 \$	2 229 \$	2 479 \$
PM	VIDANGE HUILE MOTEUR - GRAISSAGE & INSPECTION MULTIPONTS	449 \$	449 \$	499 \$	479 \$	519 \$	509 \$	529 \$	529 \$	539 \$	529 \$	539 \$	539 \$
ES	VIDANGE HUILE MOTEUR	369 \$	369 \$	429 \$	409 \$	429 \$	429 \$	449 \$	449 \$	469 \$	449 \$	469 \$	469 \$
VI	VÉRIFICATION ET AJUSTEMENT SOUPAPES	1 139 \$	459 \$	609 \$	459 \$	529 \$	569 \$	619 \$	459 \$	559 \$	459 \$	569 \$	559 \$
PS	VIDANGE HUILE MOTEUR, GRAISSAGE ET AJUSTEMENT SOUPAPES	1 488 \$	808 \$	1 008 \$	838 \$	948 \$	978 \$	1 048 \$	888 \$	998 \$	888 \$	1 008 \$	998 \$

Notes: Prix sujet à changement sans préavis.

Les opérations IO et LI inclus la main-d'œuvre pour compléter la Liste de vérifications pour rénovation sur châssis.

*Le prix des rénovations sur châssis de 3406/C15/C16 inclus les boulons de culasse.