

GARANTIE COMPOSANTE PLUS

LISTE DE PRIX CLIENT 2022

LISTE DE PRIX POUR VÉHICULES ROUTIERS OPÉRANT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
PRIX EFFECTIFS LE 1^{ER} JANVIER POUR ENREGISTREMENTS COMPLÉTÉS
ENTRE LE 1^{ER} JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 2022

	PRÉ-ACERT			ACERT 2004			ACERT 2007		
MOTEURS MI-LOURDS COMPOSANTES	3116, 3126, 3208 <small>(voir la liste des préfixes au bas)</small>			C7 <small>(KAL, SAP, WAX)</small>			C7 <small>(C7S)</small>		
Période de couverture	24 mois	36 mois	48 mois	24 mois	36 mois	48 mois	24 mois	36 mois	48 mois
3116 Gouverneur Camion	175 \$	215 \$	395 \$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3208 Pompe à injection	160 \$	230 \$	395 \$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Compresseur à air	160 \$	200 \$	340 \$	160 \$	200 \$	340 \$	325 \$	490 \$	870 \$
Arbre à cames / Rouleaux d'arbre à cames*	270 \$	350 \$	640 \$	270 \$	350 \$	640 \$	405 \$	625 \$	1 130 \$
Vilebrequin	295 \$	395 \$	710 \$	295 \$	395 \$	710 \$	475 \$	735 \$	1 340 \$
Culasse	380 \$	530 \$	955 \$	380 \$	530 \$	955 \$	555 \$	760 \$	1 405 \$
Pistons, Segments, Bielles / Ensemble de cylindres	310 \$	420 \$	760 \$	310 \$	420 \$	760 \$	460 \$	695 \$	1 270 \$
Module de contrôle électronique (ECM)	160 \$	200 \$	325 \$	160 \$	200 \$	325 \$	200 \$	285 \$	490 \$
Engrenage(s) du devant**	350 \$	475 \$	870 \$	350 \$	475 \$	870 \$	585 \$	900 \$	1 655 \$
Injecteurs (6)	160 \$	200 \$	350 \$	160 \$	200 \$	350 \$	240 \$	350 \$	610 \$
Pompe HEUI	490 \$	655 \$	1 215 \$	490 \$	655 \$	1 215 \$	n/a	n/a	n/a
Pompe à carburant haute pression	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	460 \$	570 \$	980 \$
Bloc moteur (<i>long block</i>)	1 395 \$	1 765 \$	3 135 \$	1 395 \$	1 765 \$	3 135 \$	n/a	n/a	n/a
Refroidisseur d'huile	120 \$	130 \$	230 \$	120 \$	130 \$	230 \$	160 \$	185 \$	325 \$
Pompe à huile	160 \$	200 \$	340 \$	160 \$	200 \$	340 \$	255 \$	340 \$	610 \$
Culbuteurs (tous)	185 \$	255 \$	460 \$	185 \$	255 \$	460 \$	240 \$	350 \$	665 \$
Bloc moteur (<i>short block</i>)	460 \$	625 \$	1 160 \$	460 \$	625 \$	1 160 \$	1 080 \$	1 680 \$	3 135 \$
Turbocompresseur (3116, 3126, 3208, C7 - 1 turbo)	145 \$	185 \$	325 \$	145 \$	185 \$	325 \$	585 \$	885 \$	1 640 \$
Ensemble d'actionneurs de soupape à réglage variable (VVA) / Goujons de montage (VVA Studs)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 240 \$	1 845 \$	3 765 \$
Pompe à eau	160 \$	230 \$	295 \$	160 \$	230 \$	295 \$	230 \$	310 \$	420 \$

	PRÉ-ACERT ACERT 2004			ACERT 2007			PRÉ-ACERT		
MOTEURS LOURDS COMPOSANTES	3176, 3306, 3406, C-10, C-12, C-15 & C9, C11, C13 (KCB), C15 (BXS, MXS, NXS) (voir la liste des préfixes au bas)			C9, C13, C15			C-16		
Période de couverture	24 mois	36 mois	48 mois	24 mois	36 mois	48 mois	24 mois	36 mois	48 mois
3306 Pompe à injection	160 \$	230 \$	395 \$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Compresseur à air	215 \$	285 \$	500 \$	530 \$	805 \$	1 475 \$	570 \$	775 \$	1 445 \$
Arbre à cames / Roulements d'arbre à cames*	230 \$	295 \$	545 \$	350 \$	530 \$	970 \$	1 145 \$	1 585 \$	3 025 \$
Vilebrequin	340 \$	435 \$	805 \$	490 \$	750 \$	1 380 \$	395 \$	530 \$	980 \$
Culasse	365 \$	500 \$	900 \$	555 \$	760 \$	1 405 \$	775 \$	1 080 \$	1 995 \$
Pistons, Segments, Bielles / Ensemble de cylindres (6)	380 \$	500 \$	925 \$	530 \$	815 \$	1 490 \$	475 \$	640 \$	1 185 \$
Module de contrôle électronique (ECM)	160 \$	200 \$	325 \$	185 \$	270 \$	460 \$	200 \$	270 \$	475 \$
Engrenage(s) du devant**	545 \$	735 \$	1 380 \$	555 \$	845 \$	1 555 \$	775 \$	1 050 \$	1 995 \$
Injecteurs (6)	160 \$	200 \$	340 \$	240 \$	350 \$	625 \$	240 \$	310 \$	570 \$
Pompe HEUI	1 435 \$	1 980 \$	3 790 \$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pompe à carburant haute pression	n/a	n/a	n/a	750 \$	940 \$	1 640 \$	n/a	n/a	n/a
Bloc moteur (<i>long block</i>)	2 120 \$	2 695 \$	4 790 \$	2 735 \$	3 490 \$	6 215 \$	2 435 \$	3 105 \$	5 545 \$
Refroidisseur d'huile	145 \$	175 \$	295 \$	145 \$	175 \$	295 \$	145 \$	175 \$	310 \$
Pompe à huile	120 \$	160 \$	255 \$	285 \$	380 \$	680 \$	200 \$	270 \$	475 \$
Culbuteurs (tous)	160 \$	215 \$	395 \$	240 \$	350 \$	665 \$	215 \$	295 \$	555 \$
Bloc moteur (<i>short block</i>)	1 350 \$	1 860 \$	3 555 \$	1 870 \$	2 925 \$	5 505 \$	1 900 \$	2 625 \$	5 035 \$
Turbocompresseur (C9 & HD - 1 turbo)	175 \$	230 \$	395 \$	695 \$	1 080 \$	1 995 \$	915 \$	1 255 \$	2 395 \$
Turbocompresseurs*** (HD - 2 turbos)	175 \$	230 \$	395 \$	695 \$	1 080 \$	1 995 \$	n/a	n/a	n/a
Ensemble d'actionneurs de soupape à réglage variable (VVA) / Goujons de montage (VVA Studs)	175 \$	240 \$	445 \$	515 \$	750 \$	1 475 \$	n/a	n/a	n/a
Pompe à eau	175 \$	240 \$	325 \$	240 \$	340 \$	445 \$	230 \$	325 \$	435 \$

MODÈLES PRÉ-ACERT ET LISTE DES PRÉFIXES DE NUMÉROS DE SÉRIE

3116 - (2BK, 2FR, 3AF, 7HJ, 7HS, 7SF, 8WL, 9GK, 9LN, 9YN)
3126 - (1AJ, 1WM, 3RW, 4ES, 6RW, 7AS, 8SZ, 8YL, 9SZ, BES, BKD, CKM, CRP, DPF, HEP)
3176 - (2YG, 3LZ, 5XN, 7LG, 9CK)
3208 - (02Z, 32Y, 40S, 51Z, 5CD, 62W)
3306 - (63Z, 76R, 7RJ, 9TL)
3406 - (1LW, 1MM, 1WW, 2EK, 2WS, 3ZJ, 4AS, 4CK, 4MG, 5DS, 5EK, 5KJ, 5YG, 6TS, 7FB, 7XC, 8PN)
C-10 - (2PN, 3CS, 8YS, AKB, F8H, MBJ)
C-12 - (170, 1YN, 2KS, 8YF, 9NS, 9SM, ALS, CPD, GEP, MBL, RID, TME)
C-15 - (6NZ, 9NZ, C2A, MBN)
C-16 - (7CZ, GID)

*Tous les culbuteurs doivent être remplacés lors du remplacement d'un arbre à cames. Les culbuteurs seront couverts par la garantie.

**Seulement le ou les engrenages remplacé(s) seront couverts.

***Pour les moteurs lourds EPA 04 et EPA 07, les 2 turbos doivent être remplacés pour être éligible à la couverture.

Limite de 90 jours pour enregistrer la garantie.